(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Jyllinge Vandværk
Kometvej 61
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20220209/003
10. februar 2022
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	9,6	°C

Prøvested:	DGU 199.934 Bo. 1	
Prøvedato:	2022-01-06 Kl. 09:58	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-11:2009

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS	10%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,040		LC/MS/MS	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1110 af 30/05/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

BAM og DMS er udført af ALS, akkr.nr. 361,
rapport nr. 6827/22, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1770 af 28/11/2020)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*