



**DONSlab**  
**R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S**  
Blokken 43  
3460 Birkerød  
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20230612/029  
13. juni 2023  
Blad 1 af 1



|                                    |                 |                                             |                               |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DIREKTE UNDERSØGELSE</b>        |                 | Prøvested: DGU 199.934<br>Bo. 1             |                               |
| Temperatur                         | 9,2 °C          | Prøvedato: 2023-05-23 Kl. 10:05             |                               |
|                                    |                 | Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009 |                               |
| <b>UNDERLEVERANDØR</b>             |                 |                                             |                               |
| <b>ORGANISKE MIKROFORURENINGER</b> | <b>RESULTAT</b> | <b>Vandkvalitetskrav 1)</b>                 | <b>METODE U<sub>rel</sub></b> |
| <b>PESTICIDER</b>                  | Påvist          |                                             |                               |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) µg/l     | 0,01            |                                             | LC/MS/MS 10%                  |
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) µg/l    | 0,05            |                                             | LC/MS/MS 30%                  |
|                                    |                 |                                             |                               |

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering  
i.m.: Ikke målelig  $U_{rel}$  og  $S$ : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*