

**Jyllinge Vandværk
Kometvej 61
4040 Jyllinge**

Analyserapport nr. 20250710/003
10. juli 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
DVN



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

[illegible]

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

BAM/DMS er udført af ALS, akkr, 361, rapport nr. 128583/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_{rel} : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, Laborant