

Analyserapport nr. 20251216/010
16. december 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype:	Udskylningsprøve	
Temperatur	8,4		°C	Prøvested:	Hane v. slæbelift Str. Promonaden Jyllinge Havn	
Lugt*	Ingen lugt			Prøvedato:	2025-12-10 Kl. 10:56	
Smag*	Normal			Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Farve*	Ingen					
Udseende*	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml		4	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml		1	20	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml		< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml		< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml		< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	4,0	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU		0,12	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH		7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m		73,8	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	12		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	< 0,01	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*