

Analyserapport nr. 20251216/009
16. december 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvetype:	Straksprøve
Temperatur	9,0	°C	Prøvested:	Hane v. slæbelift Str. Promonaden Jyllinge Havn
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2025-12-10 Kl. 10:51
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet
Farve*	Ingen			MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025
Udseende*	Klar			

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetalet	Pt	mg/l	3,8	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,11	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	8,1	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	73,4	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	12		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	< 0,01	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_m og S_c: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ki und

Karin Due, *Laborant*