

Jyllinge Vandværk
Kometvej 61
4040 Jyllinge

Analysereport nr. 20250124/015
24. januar 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Bygaden 51 E Prøvedato: 2025-01-15 Kl. 10:32 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021	
Temperatur	10,7	°C		
Lugt*	Ingen lugt			
Smag*	Normal			
Farve*	Gullig			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	2	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	2		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
Intestinale Enterokokker	pr.100ml	< 1	i .m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt mg/l	14	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet FNU	2,1 !	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m	72,2	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total Fe mg/l	0,27 !	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l	0,001	0,1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt O ₂ mg/l	9,5		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant