

**Jyllinge Vandværk
Kometvej 61
4040 Jyllinge**

Analyserapport nr. 20230530/022
13. juni 2023
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Hane v. slæbelift Str. Promonaden Prøvedato: 2023-05-23 Kl. 09:27 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Temperatur		12,2	°C			
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kimal v. 22°C		CFU/mL	2	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimal v. 37°C		CFU/mL	< 1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal		Pt mg/l	7,1	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,62	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	69,0	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total		Fe mg/l	0,060	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt		O ₂ mg/l	10		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2023-05-23 rapport nr. 20230530/021

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*