

Analyserapport nr. 20240716/022
16. juli 2024
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Hane v. slæbelift Str. Promonaden Prøvedato: 2024-07-08 Kl. 12:30 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Temperatur	16,7	°C				
Lugt*	Ingen lugt					
Farve*	Ingen					
Udseende*	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	4	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15	
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	2		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15	
Coliforme bakterier	pr.100ml	43 !	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06	
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06	
Intestinale Enterokokker	pr.100ml	< 1	i.m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	3,4	15	DS/EN7887:2012, M035	15%	
Turbiditet	FNU	0,14	1	DS/EN7027:2016, M036	5%	
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051		
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	74,2	250	DS/EN27888:2003	15%	
Jern, total	Fe mg/l	< 0,001	0.2	DS225:1939 mod.	10%	
Ilt	O ₂ mg/l	10		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%	

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinda

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{res} og S₂: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*