

DONSlab
R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20221128/001
29. november 2022
Blad 1 af 3



DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: DGU 199.919 Bo. 3	
Temperatur		9,6	°C	Prøvedato: 2022-10-06 Kl. 08:41	
				Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U_{rel}
pH	pH	7,3		DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	74,6		DS/EN27888:2003	15%
Ilt	O ₂ mg/l	< 0,2		DS/EN ISO 17289:2014	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Værebros Vandværk
DGU 199.919
Bo. 3
Prøvedato: 2022-10-06 Kl. 08:41

Analysereport nr. 20221128/001
29. november 2022
Blad 2 af 3

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
PESTICIDER		Påvist		
Atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Bentazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 10%
Dichlobenil	µg/l	< 0,010		GC/MS 10%
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 10%
Diuron	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Ethylenthiourea	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Glyphosat	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Hexazinon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 10%
MCPA	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Mechlorprop (MCP)	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Metribuzin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Simazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 10%
2,6-dichlorbenzoesyre	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
2,4-dichlorphenol	µg/l	< 0,010		LC/MS 15%
2,6-dichlorphenol	µg/l	< 0,010		LC/MS 10%
2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP)	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
2,6-DCPP	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
4-Nitrophenol	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	0,073		LC/MS/MS 10%
Desethyl-desisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Desethylatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Desethylterbutylazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Desisopropyl-hydroxyatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Hydroxysimazin	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 15%
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	0,011		LC/MS/MS 20%
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Metribuzin-desamino	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
CGA 62826	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
CGA 108906	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%
Desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS 20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

**Pesticider er udført af ALS, akkr.nr. 361,
rapport nr. 228026/22, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_i: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)



Karin Spanggaard, EH, laborant

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Result nr. 43

Analyserapport nr. 20221128/001
29. november 2022
Blad 3 af 3

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*