

Værebros Vandværk
Agnetevej 41
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20250624/004
24. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
SHT Vand&Miljø



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve		
Temperatur	17,0		°C	Prøvested: Køkken		
Lugt*	Ingen		lugt	Rådalsvej 71		
Smag*	Normal			Jyllinge Nordmarken		
Farve*	Ingen			Prøvedato: 2025-06-17 Kl. 12:32		
Udseende*	Klar			Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml		3	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml		< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml		< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml		< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	3,9	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU		0,15	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH		7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m		57,0	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	7,2		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,019	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_{rel} : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

K. W. De

Karin Due, *Laborant*