

**(09) KONTROL AF ORGANISKE
MIKROFORURENINGER**

DONSlab

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

**Værebros Vandværk
Agnetevej 41
4040 Jyllinge**

Analyserapport nr. 20190128/013
28. januar 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: DGU 199.1753 Bo. 2	Prøvedato: 2019-01-10 Kl. 12:30	Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-11
Temperatur	9,5 °C				
UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Ikke påvist			
Dichlobenil	µg/l	< 0,01		GC/MS	10 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,01		LC/MS	10 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	< 0,01		LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

**Pesticider er udført af ALS, akkr. 361,
rapport nr. 6734/19, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Morten Due, *civ. ing.*