(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Værebro Vandværk
Agnetevej 41
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20190128/010
28. januar 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	9,0	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvested:	Afgang, værk Agnetevej 41	
Prøvedato:	2019-01-10 Kl. 12:00	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-11

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
Dichlobenil	µg/l	< 0,01		GC/MS	10 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	0,022		LC/MS	10 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,045		LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Pesticider er udført af ALS, akkr. 361,
rapport nr. 6732/19, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Morten Due, *civ. ing.*